

**УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ**

<b>Дата происшествия:</b>	19.07.2020 в 04:08	<p><b>1. Технические причины аварии:</b>                  - потеря электропитания оборудования связи запитанного от источника гарантированного питания из-за одновременной неисправности контроллера АВР Legrand и источника гарантированного питания "ELTECO" SH 904, вследствие чего не произошло переключения питания оборудования СДТУ от аккумуляторных батарей.</p> <p><b>2. Организационные причины:</b>                  - отсутствия на Набережночелнинской ТЭЦ утвержденной актуальной инструкции по предотвращению и ликвидации аварий с указаниями для дежурного персонала по его действиям при полном прекращении функционирования оборудования СДТУ Набережночелнинской ТЭЦ.                  - несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств                  - отсутствие проектных решений, обеспечивающих функционирование двух независимых каналов связи объекта электроэнергетики с диспетчерским центром, и в которых учтена возможность выхода из строя источника гарантированного питания узла связи СБК и возможность вывода его из схемы питания оборудования СДТУ НЧ ТЭЦ в случае неисправности или для проведения обслуживания с полным отключением.</p> <p><b>3. Технические мероприятия:</b>                  Выполнить проверку, находящийся в эксплуатации РПН на предмет наличия дефектов.</p> <p><b>4. Извлеченные уроки:</b>                  Усилить контроль за качеством технического обслуживания об оборудования.</p>
<b>Наименование организации:</b>	Филиал АО «Татэнерго» Набержно-Челнинская ТЭЦ	
<b>Ведомственная принадлежность:</b>		
<b>Место аварии:</b>	Филиал АО «Татэнерго» Набержно-Челнинская ТЭЦ	
<b>Вид аварии:</b>	нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления	
<p><b>Краткое описание аварии:</b>                  нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления, которое привело к полной потере диспетчерской связи и невозможности передачи телеметрической информации между Набережночелнинской ТЭЦ (филиал АО «Татэнерго») и Филиалом АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана продолжительностью более одного часа</p> <p><b>Последствие аварии:</b>                  -</p>		