УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

Пото ипоможетрия:	29 сентября 2023 г.
Дата происшествия: Наименование	29 сентяоря 2025 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Татнефть – Энергосбыт», АО
	«ТАНЕКО».
организации: Ведомственная	WITHEROW.
принадлежность:	
Место аварии:	РТ, Нижнекамский район
Вид аварии:	Отклонение частоты электрического тока в энергосистеме или ее
вид аварин.	части за пределы:
	50,00 +/- 0,2 Гц продолжительностью 3 часа и более;
	50,00 +/- 0,4 Гц продолжительностью 30 минут и более
Краткое описание аварии:	29.09.2023 в 23:43 (время московское) действием ДФЗ с неуспешным
Tepuritoe omicume abapini.	АПВ отключалась ВЛ 220кВ Узловая – ТАНЕКО. В результате
	данного аварийного отключения произошло выделение на
	изолированную работу от ЕЭС России ТГ-2 на Лемаевской ПГУ с 3
	С 110кВ и 4 С 110кВ РП 110кВ Жарков, 2 СШ 220кВ и 2 СШ 110кВ
	ПС 220кВ Бегишево, 2 С 220кВ КРУЭ-2 220кВ АО «ТАНЕКО», с
	потреблением 50 МВт. ТГ-2 Лемаевская ПГУ разгрузился со 105
	МВт до 50 МВт. Частота в выделившемся районе установилась на
	значении 49,25 Гц продолжительностью более 30 минут.
Последствия аварии:	Частота в выделившемся районе установилась на значении 49,25 Гц
	продолжительностью более 30 минут.
1. Технические причины	1. Причиной повреждения провода марки АС-400/51 фазы «С»
аварии:	ВЛ 220 кВ Узловая-ТАНЕКО в пролете опор №№ 488-489 с
	оплавлением 13 жил является термическое воздействие
	электрической дуги вследствие возникновения однофазного
	короткого замыкания при провозе негабарита или работы
	неустановленной техники в районе пересечения трассы ЛЭП со
2.0000000000000000000000000000000000000	строящейся трассой М-7 Казань-Екатеринбург.
2. Организационные причины аварии:	1. Отключение с неуспешным АПВ ВЛ 220 кВ Узловая – ТАНЕКО действием ДФЗ и 3 ст. ТЗНП (сработавшей в цикле АПВ
причины аварии.	по цепи автоматического ускорения) произошло из-за
	возникновения КЗ ф. С вследствие контакта при провозе негабарита
	или работы неустановленной техники в районе пересечения трассы
	ЛЭП со строящейся трассой М-7 Казань-Екатеринбург в пролете оп.
	488-489.
	2. НСС Лемаевской ПГУ Скворцовым А.Н. не выполнялась
	команда диспетчера РДУ Татарстана о регулировании частоты с
	23:43 29.09.23 до 23:58 30.09.2023, при этом фактически
	выполнялись действия по контролю работы технологической
	автоматики ПГУ.
	3. Оперативным персоналом Лемаевской ПГУ не обеспечено
	восстановление частоты вращения 50 Гц после выделении ТГ-2 в
	изолированный энергорайон при наличии в инструкции по
	эксплуатации турбогенераторов Лемаевской ПГУ общих указаний
	по действиям при работе в изолированную сеть.
	4. Руководящим персоналом энергопроизводства ПАО
	«Нижнекамскнефтехим» не обеспечено надлежащее обучение

персонала по ликвидации аварии, связанной с понижением и(или) повышением частоты.

В инструкции по предотвращению развития ликвидации нарушений нормального режима электрической части Лемаевской ПГУ не указаны соответствующие действия оперативного персонала регулированию частоты в изолированно работающем районе.

В инструкции по эксплуатации турбогенераторов Лемаевской ПГУ не описаны действия персонала при переходе генератора в электродвигательный режим.

3. Технические мероприятия:

- Устранить выявленные замечания согласно листу осмотра ВЛ 220 кВ Узловая-ТАНЕКО за сентябрь 2022 года (Приложение №43).
- ВЛ 220 кВ Узловая-Провести внеплановый осмотр линии ТАНЕКО после выполнения противоаварийного мероприятия, указанного в п.3.1.1. настоящего акта.
- Выполнить ремонт провода марки АС-400/51 ф. С в пролете опор №№ 488-489 ВЛ 220 кВ Узловая – ТАНЕКО.
- Организовать, совместно с собственником автомобильной дороги, и произвести контроль установки в местах пересечения линий электропередачи со строящейся трассой M-7 «Волга» знаков, запрещающих проезд крупногабаритной техники.

4. Организационные мероприятия:

- Организовать взаимодействие со специализированными организациями по обследованию и получению заключений о настройке алгоритмов работы регулятора скорости вращения турбины по частоте и по мощности для ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 Лемаевской ПГУ.
- 2. Обеспечить перенастройку алгоритмов работы регулятора скорости вращения турбины по частоте и по мощности в соответствии с заключением специализированной организации полученному по п.3.2.1.
- После выполнения перенастройки алгоритмов работы регулятора скорости вращения турбины по частоте и мощности организовать и провести испытания ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 Лемаевской ПГУ.
- Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу Лемаевской ПГУ по действиям персонала регулировании частоты изолированно работающем энергорайоне.
- Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу Лемаевской ПГУ ПО выполнению требований Правил предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики, утв. приказом Минэнерго России от 12.07.2018 № 548 и ПТЭ ЭСС в части приоритетности действий оперативного персонала при ликвидации аварий и при исполнении команд диспетчерского персонала.
- Провести внеплановый производственный инструктаж AO «TAHEKO» оперативному персоналу выполнению требований Правил предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики, утв. приказом Минэнерго России от 12.07.2018 № 548 и ПТЭ ЭСС в части приоритетности действий

- оперативного персонала при ликвидации аварий и при исполнении команд диспетчерского персонала.
- 7. Направить диспетчерские заявки на включение СВ 1-3 110 кВ и СВ 2-4 110 кВ РП 110 кВ Жарков для обеспечения надежности электроснабжения потребителей АО «ТАНЕКО» и ПАО «Нижнекамскиефтехим» до устранения замечаний к настройке регуляторов частоты вращения ТГ-2 Лемаевской ПГУ.
- 8. Обеспечить настройку АПВ ВЛ 220 кВ Узловая-ТАНЕКО с улавливанием (контролем) синхронизма со стороны КРУЭ-2 220 кВ АО «ТАНЕКО».
- 9. Обеспечить настройку АПВ КВЛ 220 кВ Бегишево-ТАНЕКО с контролем отсутствия напряжения на ЛЭП со стороны КРУЭ-2 220 кВ АО «ТАНЕКО».
- 10. Обеспечить запись техническими средствами и хранение всех оперативных переговоров на Лемаевской ПГУ и РП 110 кВ Жарков.
- 11. Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу Лемаевской ПГУ по выполнению требований Порядка передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике (утв. пр. МЭ РФ от 02.03.2010 № 91).
- 12. Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу Лемаевской ПГУ по выполнению действий оперативного персонала, требующих немедленного отключения генерирующего оборудования.
- 13. Внести изменения в инструкцию по предотвращению развития ликвидации нарушений нормального режима электрической части Лемаевской ПГУ в части описания действий персонала:
- 1) по регулированию частоты в изолированно работающем районе;
- 2) при переходе генератора в электродвигательный режим.
- 14. Направить письмо в адрес завода-изготовителя автотрансформатора АТ-2, установленного на ПС 220 кВ Бегишево, с запросом анализа причин рассогласования приводов фаз РПН (тип: РПН 3*M-I-802-170/C-14131 W).
- 15. Провести внеочередную проверку знаний норм и правил в сфере электроэнергетики Скворцову А.Н., Галиуллину Л.И., Муллакаеву И.Т. в комиссии предприятия.
- 16. Провести внеочередную проверку знаний норм и правил в сфере электроэнергетики Абдрахманову Р.Р., Мухаметзянову А.Р. в комиссии Ростехнадзора.
- 17. Провести внеочередную аттестацию в сфере электроэнергетики Горбунову Дмитрию Вадимовичу.
- 18. Провести неплановую контрольную противоаварийную тренировку с оперативным персоналом Лемаевской ПГУ со сценарием аварии, произошедшей 29.09.2023 г.
- 19. Разработать с дорожными службами компенсационные мероприятия по недопущению аварийных ситуаций, связанных со строительством трассы М-7 «Волга» в охранной зоне воздушных линий электропередачи, принадлежащих ООО «Татнефть-Энергосбыт».
- 20. Заключить соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии с дорожными службами производящих

	работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи принадлежащих ООО «Татнефть-Энергосбыт». 21. Провести внеплановый производственный инструктаж всему диспетчерскому персоналу РДУ Татарстана по оптимальным действиям при отделении на изолированную работу энергорайона с генераторами Лемаевской ПГУ, обеспечивающим синхронизацию
5 Wan	после разделения энергосистемы.
5. Извлеченные уроки:	Усилить контроль за подготовкой оперативного персонала Лемаевской ПГУ;
	Организовать, совместно с собственником автомобильной дороги,
	мероприятия по недопущению проезда крупногабаритной техники в
	местах пересечения линий электропередачи со строящейся трассой
	М-7 «Волга».